Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación				
SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024	
R	englón 20 Reparación de Cocina		Renglón 20 Reparación de Cocina	
1: Así quedaro	n los fogones de la cocina	Foto 2: los fogon	es completados al 100%	
	Renglón 1 Cubierta de Lámina lámina completada al 100%	Foto 4: Así quedó	Renglón 1 Cubierta de Lámina la cubierta de lámina	
Foto 5: Se inicia el tr	abajo con el cambio de la estructura del techo		Renglón 2 Estructura de Techo o la colocación de las vigas y reglas de metal	
A A	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA S		DIRECTOR Selino Director Centro Equicativo Público	

Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Χ SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: Huehuetenango Unión Cantinil NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 13-32-7007-43 FECHA: 29 de noviembre de 2024 ESTABLECIMIENTO: Rengión 4 Puertas de Metal Rengión 4 Puertas de Metal 7: Puertas de metal instaladas al 100% Foto 8: renglón concluido Renglón 5 Ventanas Renglón 5 Ventanas Foto 9: así quedó instalada la venta frontal de la cocina Foto 10: Los valcones que se instalaron en la cocina Renglón 6 Piso Renglón 6 Piso Foto 11: el piso de torta de cemento esta completado Foto 12: el piso finalizado al 100% número de hojas DE PADRES DE FAMILIA DIRECTOR

Centro Educati

Público

Firma y sello del Presiden

Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v a 1 e m a 1 a						
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE	POSTERIOR X			
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024			
Rer	nglón 7 Canales y bajadas de Agua	Re	Renglón 7 Canales y bajadas de Agua			
13: los canales	s y bajadas de agua fueron instaladas al 100%	Foto 14: De esta f	Forma quedaron instaladas los canales			
Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores		Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores				
Foto 15: se finaliza	con la pintura en los muros de la escuela	Foto 16: Completado al 100% el renglón de pintura				
Foto 17: completado	Renglón 15 Muros Perimetrales Del trabajo en los muros perimetrales	Foto 18: se finaliza	Rengión 15 Muros Perimetrales del muro con la colocación de la malla			
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y occupalibateal numero de hojas.		GICIAI PUNCIN			
A Ti	Firms y selfo del Presidente del 20PF	F	irma y Sello Director Centro Educativo Público			

entinil, Huehy

Ministeria de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024
Foto 19. Se puede o	n 17 Reparación del Sistema Eléctrico biservar que la instalación de tomacorrientes y		glón 17 Reparación del Sistema Eléctrico as y apagadores funcionando al 100%
apagadores han sid	lo instalados al 100%		
	am Added / as		ASILIAL RUA
Observación: Si es necesar	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	e hojas.	Eirma y Sello Director Certical Educativo Publico