

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Sustitucion de techo




Foto 2: Sustitución de techo y sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: sustitución de balcones



Foto 5. pintura y mantenimiento de puertas








Foto6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O



 Firma y Sello Director Centro Educativo Púb


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALENTÓN CINCO ARROYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7. Sustrucción de portón




Foto 8. Necesidad de pintura



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
