

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cuatro Caminos, aldea La Tejera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-7015-43               | FECHA:                         | 17/06/2024                              |



Foto 12: Cuerta de láminas de forma total de las aulas del nivel primario



Foto 30: Vista de los canales nuevos



Foto 31: Vista del techo del salón escolar



Foto 32: Vista de la colocacion de los sanitarios



Foto 33. Vista del techo de las aulas del nivel primario




Foto 34: Vista del piso terminado a un costado de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Oscaris Nel G*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

