

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM., CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	27/08/2024




Foto1: sustitución de lámina, por lámina maxalum C26




Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: sustitución de baranda de madera, por baranda de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: reparación de muro contención con block.






Foto 6: sustitución de chimenea de concreto y sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ
 Firma y sello del Presidente de la OPA



MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM., CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 7: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: sustitución de puerta



Foto 3: sustitución de canal de metal



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Aida IJL</i> AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ Firma y sello del Presidente de la OPA</p> 	<p><i>Miguel Ángel Hernández López</i> MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---