

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petátán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Mantenimiento de estufa rural



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución de cableado, focos ahorradores, plafoneras, interruptores y tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Araceli Domínguez Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Araceli Domínguez Díaz



Marvin Osbell Domínguez Herrera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Marvin Osbell Domínguez Herrera

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de postes de madera por postes de metal




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Araceli Domínguez Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Araceli Domínguez Díaz



Marvin Osbelí Domínguez Herrera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Marvin Osbelí Domínguez Herrera