


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0056-43	FECHA:	



PINTADO DE BALCONES DE TODAS LAS AULAS



PREPARACION DE LAS AULAR PARA ECHAR TORTA DE CEMENTO



SUTTICION DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE METAL DE LA GALERA



MANTENIMIENTO DE PUERTAS





ELABORACION DE RAMPA Y REPARACION DE VIGAS



MANTENIMIENTO DE PORTON, PINTURA DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM. Oved Arnoldo Cisneros Aldana, Caserio La Refineria, Puerto Barrios, Izabal, GUATEMALA C.A.</p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>DIRECCION ESCOLA OFICIAL RURAL OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA CASERIO LA REFINERIA PUERTO BARRIOS, IZABAL</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---