

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS DE DOS AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




Foto 4: SUSTITUCION PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lizeth García</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS PVC



Foto 3: SUSTITUCION TUVERIA DE ROTOPLAS



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Miltona Lizbeth Garcia L.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

