



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0105-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



SUSTITUCION DE CANCEL DE MADERA POR MADERA



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 DE AULAS



COLOCACION DE AZULEJOS DE DOS INODOROS EN BAÑOS DE NIÑOS



SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL




SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE AULAS



SUSTITUCION DE PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0105-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE



SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE DOS PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE DOS INODOROS DE BAÑOS DE NIÑOS



SUSTITUCION DE BAÑOS DE NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0105-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCION DE CHAPA YALE




COMPRA DE UNA PILA PARA COCINA



SUSTITUCION DE BALCON



SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO DE AULAS



SUSTITUCION DUCTO DE AULAS



SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Responsable de la O.F.F



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA QUEBRADA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0105-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



SUSTITUCION DE PINTURA



SUSTITUCION DE PINTURA



SUSTITUCION DE PINTURA AULAS EXTERIORES



SUSTITUCION DE PINTURA AULAS EXTERIORES




SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

