



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	19/8/2024



Foto 1: cubierta de lamina del aula de 2do, 3ro y 4to



Foto 2: cubierta de lamina del aula de 1ro, 5to y 6to



Foto 3: estructura de techo aula de 2do, 3ro y 4to



Foto 4: estructura de techo aula de 1ro, 5to y 6to



Foto 5: puertas del aula de 2do, 3ro y 4to




Foto 6: puertas del aula de 1ro, 5to y 6to

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Dirección





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	19/8/2024



Foto 1: ventanas del aula de 2do, 3ro y 4to



Foto 2: ventanas del aula de 1ro, 5to y 6to




Foto 3: pintura en muro de interiores aula de 2do, 3ro y 4to




Foto 4: pintura de muro de interiores del aula de 1ro, 5to y 6to



Foto 5: pintura de muro de exterior



Foto 6: pintura de muro de exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la QMB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	19/8/2024



Foto 1: servicio sanitario y sus accesorios




Foto 2: reparacion de sistema electrico aula de 2do, 3ro y 4to



Foto 3: reparacion de sistema electrico aula de 1ro, 5to y 6to




Foto 4: sustitucion de cisternas




Foto 5: reparacion de cocina techo lamina



Foto 6: reparacion de cocina techo lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	19/8/2024



Foto 1: piso ceramico



Foto 2: reparacion piso ceramico




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5: reparacion de cocina techo lamina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 