PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COLINA II DE LA ALDEA SANTO TOMAS	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023	



Foto1: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: SUMINIISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 3: REMOZAMIENTO DE TECHO, COLOCACION DE CIELO FALSO EN AULAS



Foto 4: SE COLOCARA CIELO FALSO EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 5: SUMINIISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO



Foto 6: COLOCACION DE PISO EN CENTRO EDUCATIVO PARA REMOZAMIENTO DE AULAS.



Giancarlo Chur Pérez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluado de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COLINA II DE LA ALDEA SANTO TOMAS	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023	



Foto7: .SUMINIISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA BAÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 9: SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SERVICIO SANITARIO



Foto 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 11: REMOSAMIENTO DE SERVICIO SONTE A



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Firma y sello del Presidente de la OPF

INGENIERO CIVIL COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa