

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0139-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Evidencia de sustitución de lamina acanalada a lamina troquelada en un ala de 3 aulas.



Foto 2: Evidencia de sustitución de lamina acanalada a lamina troquelada en un ala de los servicios sanitarios.



Foto 3: Evidencia de acabado de piso liso en bodega de dirección.



Foto 4: Evidencia de instalación de electromalla y reparación de piso liso en dirección.



Foto 5: Evidencia de cambio de bases metalicas angulares por bases metalicas de tubo cuadro galvanizado.



Foto 6: Evidencia de instalacion de canales nuevos y caída de agua pluviales con tubo pvc naranja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

