

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0139-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Evidencia de la finalización del cambio a lamina troquelada realizado en un ala de las 3 aulas.



Foto 2: Evidencia de la finalización del cambio a lamina troquelada realizado en un ala de los servicios sanitarios.



Foto 3: Evidencia de la finalización de reparación de piso liso en bodega de dirección.



Foto 4: evidencia de la finalización de la reparación de piso liso en dirección.



Foto 5: Evidencia de finalización de bases metalicas que sostienen los canales de pvc.



Foto 6: Evidencia de finalización del cambio de canales y caída de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

