



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Jacobo Arévalo Medina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bethania, Santo Tomás de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2382-45	FECHA:	6/06/2024



Puertas de acceso a las aulas en desperfecto estado.



Balcones de las ventanas sin soldadura y deteriorado.



Puertas de los servicios sanitarios oxidadas.



Portón de acceso principal deteriorado.



Deterioro del Cisterna para captación de agua llovida.



Deterioro del piso de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

