

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Sustitución de chapas en mal estado.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento.



Foto 3: Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Reparación de pañuelos.



Foto 6: Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Arevalo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Sustitución de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Arevalo

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

