

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Proceso de sustitución de chapas en mal estado.



Foto 2: Proceso de sustitución de torta de concreto.



Foto 3: Proceso de reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 4: Proceso de pintura en muros exteriores e interiores.





Foto 5: Proceso de reparación de pañuelos.



Foto 6: Proceso de sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Victor Arvelo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024



Foto7: Sustitución de barandas de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

*Victor Arevalo*

Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

