

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2899-43	FECHA	26/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE VENTANAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES Y INTERIORES



Foto 6: CONSTRUCCION DE FOSA Y SUS DRENAJES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William Guillén

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2899-43	FECHA	26/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TUBO DE PVC DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL POR CANAL DE PVC



Foto 2: REPARACIÓN DE MARCOS PARA VENTANAS




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>William Guillén</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

