

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COSTA DEL LAGO COCALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0052-43	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: REPARACIÓN DE PAREDES Y COLUMNAS DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Roxcajal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

