

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAQUITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITZUL, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0075-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26




FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 6: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAQUITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITZUL, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0075-43	FECHA:	5/12/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público