

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0139-43	FECHA:	22/02/2024



Reparación de cableado eléctrico



Sustitución de lamparas tipo LED



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0139-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

