CÓDIGO DEL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FECHA:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Izabal		MUNICIPIO:	Lívingston		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores de Sejá		



Foto 1: Sustitución de Muro Perimetral de Muro y Block a Block.

18 - 02 - 0141 - 43




Foto 2: Sustitución de Muro Perimetral de Muro y Block a Block.

15 de Marzo de 2024



Foto 3: Sustitución de Portón Metálico y Malla a Portón de Lámina de Metal.



Foto 4: Sustitución de Portón Metálico y Malla a Portón de Lámina de Metal.



Foto 5: Sustitución de Dos Ventanas de Madera a Ventanas de Vidrio y PVC.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públ