



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA CAIMANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0143-43	FECHA:	24/07/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos y baños.



FOTO 3: Reparación de piso de torta de concreto



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal






FOTO 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA CAIMANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0143-43	FECHA:	24/07/2024



FOTO 7: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO









FOTO 8: Sustitución inodoro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

