

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Izabal | MUNICIPIO: | Livingston |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Buenos Aires |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0176-43 | FECHA: | 13 de septiembre 2024 |



Foto1: Cambio de Lámina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Colocación de puerta de metal módulo 1



Foto 3: Sustitución de deposito de agua 1100 litros.



Foto 4: Balcones para el aula de preprimaria



Foto 5: Cambio de baños lavables



Foto 6: Colocación de puerta en Módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p>2024/09/13</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|