Ministerio de Educación


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

de Educación			7	
DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	X

SITUACION DEFICIENC	NO DETERMINADAS	501011112	
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL	18-02-0344-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



SE APRECIA UN PISO CERAMICO DONDE SUSTITUYE LA TORTA DE CEMENTO CON MUCHOS OYOS QUEDANDO PISO CERAMICO



ASI SE APRECIA LA SUSTITUCION DE LAMINAS OXIDADAS POR LAMINAS TROQUELADAS




LAS LAMINAS QUE SE UTILIZARON FUERON DE DIECISIETE PIES DE LARGO



DE ESTA MANERA QUEDA EL MURO DE CONTENCION



EL MURO DE CONTENCIAON QUE COMUNICA CON UNA PEQUEÑA BODEGA



SE SUSTITUYE PUERTA DE MADERA A PUERTA DE METAL EDUCA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a salizar el menero de po

OUSTINO COXUM CUZ

Firmary Sello Director Centro Educativo Publico AZAL