



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0548-43	FECHA:	



FOTO 1: IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PAREDES



FOTO 2: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3: Instalación de tablero y flipones, Instalación de unidades luz. Instalación de acometida eléctrica, Instalación de unidades fuerza



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



FOTO 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marvin a g

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTA ISABEL LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0548-43	FECHA:	









FOTO 7 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin a s  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

