

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA CALIENTE LOTE 9 II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0007-41	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 6: Sustitución de paredes de madera por paredes de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CARLOS ENRIQUE POP CHOC

Firma y sello del Presidente de la OPF



ERNESTO COY

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

