

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | IZABAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0013-42 | FECHA: | 09/12/2024 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público