

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SAN PABLO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PABLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0023-42	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: : SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 4: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

