

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SEMUC CINCO (5)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC CINCO (5)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0029-42	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de mandera por metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de piso cerámico





Foto 4: Aplicación de repello de muro de contención

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---