

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	11/11/2024



FOTO 1: SE ONSERVA LA SUSTITUCIÓN DE PORTON.



FOTO 2: SE ONSERBA EL LEVANTAMIENTO DE MURO.



FOTO 3. SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE COLUMNAS E INSTALACION DE MALLA



FOTO 4: SE OBSERVA LA REPARACION DE COLUMNAS DE CONCRETO



Foto 5: SE OBSERVA LA INSTALACION DE MALLA DE CIRCULACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Hilario che

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público