



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN PABLO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PABLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0050-43	FECHA:	22/02/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCION DE LAMINA ALUZIN POR LAMINA TROQUELADA LEGITIMA



ESTRUCTURA EN MAL ESTADO




FOTO 4: Lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público