

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUARITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4.1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4.2: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUARITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 6: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos








Foto 7: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

