

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0071-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
