

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIRUJIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0072-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: LEVANTADO DE PAREDES PARA DIRECCION



FOTO 2: LEVANTADO DE PAREDES PARA DIRECCION



FOTO 3: CERNIDO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: CERNIDO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISAÍAS JUAN CHOCH

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIRUJIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0072-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 8: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA

FOTO 9:

FOTO 10:

Foto 11:

Foto 12:

ISAÍAS Tzul Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

