

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIRUHIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0072-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: LEVANTADO DE PAREDES PARA DIRECCION




FOTO 2: LEVANTADO DE PAREDES PARA DIRECCION



FOTO 3: CERNIDO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: CERNIDO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISAÍAS TIJAL CHOC

Firma y sello del Presidente de la OPE








[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIRUHIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0072-43	FECHA:	2/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>ISAÍAS TIAL CHO</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OFE</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

