



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0077-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES Y VENTANAS



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO DE MURO EXTERIOR E INTERIOR DE LA LETRINA. PINTURA / SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA / MURO PERIMETRAL



Foto 6: ENCAMINAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0077-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES Y VENTANAS



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE AULAS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: ENCAMINAMIENTO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA / MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

