

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SARABIO CHACALTE LOTE DOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0081-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO.



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA,



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*San Pablo*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*Reyes*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

