



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN LOTE NO.5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR BALCONES DE METAL.




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL.




FOTO 4: REPELLO DEL MURO EXTERIOR E INTERIOIR DE UN AULA.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LAS AULAS DE LA ESCUELA.



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN LOTE NO.5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE MADERA POR BLOCK.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

