

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0095-43	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolas Xoi Tiu
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

