

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABÁL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0105-43	FECHA	26/08/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIO




Foto 6: MANTENIMIENTO PUERTAS Y SUSTITUCION PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Ana M. Teñi Co

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

