

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0130-43	FECHA:	11/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 5: REPARACION PISO TORTA



Foto 6: LEVANTADO DE MURO EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Tzul

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0130-43	FECHA:	11/11/2024



FOTO 7: LEVANTADO DE MURO EN DIRECCION



FOTO 8: INSTALACION DE SANITARIOS




FOTO 9: INSTALACION DE SANITARIOS



FOTO 10: ELABORACION DE BANQUETA




FOTO 11: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 12: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Zui

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

