

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por Lamina Troquelada Cal. 26



Foto 2: Sustitución estructura de soporte de madera por metal



Foto1: Sustitución de lamina por Lamina Troquelada Cal. 26



Foto 2: Sustitución estructura de soporte de madera por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

