

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RUBELPEC ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELPEC ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0137-43	FECHA:	28/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

