

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO LAS TRES QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0141-41	FECHA	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico