

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0145-43	FECHA	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL Y SUSTITUCION DE CHAPA




FOTO 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p><i>Liliana Flun Cobias</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------