

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0145-43	FECHA:	6/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE MADERA POR METAL EN COCINA



Foto 6: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Hau Cobice

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

