

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0145-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL Y SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfonso Juan Lohier*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

