

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0157-43	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Alejandro Cgal Poca</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ESCUELA PÚBLICA RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA LA LLORONA EL ESTOR, IZABAL</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO SANTA MARIA LA LLORONA EL ESTOR, IZABAL</p>
---	--