



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM, Caserío Semuy I, Selepim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy I, Selepim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0158-41	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentin Chub Tox

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

