



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BONGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0184-41	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: sustirución de puerta en servicio sanitarios



Foto 4: reparación de banquetas de concreto




Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores en servicios sanattios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BONGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0184-41	FECHA:	12/11/2024



FOTO 7: Sustitución de inodoro



FOTO 8: Aplicación de repello de muro de contención

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

