

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVE. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	27/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 4: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Alberto Coy chub

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

